


۲) نشان دهید که رابطه ω^2 برای گاورنر هارتنل (Hartnell) به صورت زیر است

$$\omega^2 = \frac{g}{r} \left[\left(\frac{Mg + P}{mg} \right) \left(\frac{b}{2a} \right) - \tan \theta \right]$$




$$\sum M_0 = 0 \rightarrow (mr\omega^2) a \cos \theta = \frac{1}{2}(Mg + P) b \cos \theta - mg a \sin \theta$$

$$\div \cos \theta \rightarrow (mr\omega^2)(a) = \frac{1}{2}(Mg + P)(b) - (mg)(a) \tan \theta$$

$$\omega^2 = \frac{\frac{1}{2}(Mgb)}{mra} + \frac{pb}{2mra} - \frac{mga}{mra} \tan \theta$$

$$\rightarrow \omega^2 = \frac{g}{r} \left(\frac{Mg + P}{mg} \cdot \frac{b}{2a} - \tan \theta \right)$$

۳) کاربرد گاورنرها در صنعت بنویسید (با ذکر دو مثال) - موضوع عدم حساسیت و شرایط همزمانی در گاورنرها را شرح دهید؟ گاورنرها در صنعت به عنوان کنترل کننده و صادرکننده فرمان با توجه به خصوصیات از خود سیستیم همانند سرعت استفاده می شوند. یکی از پرکاربردترین موارد نیروگاههای تولید برق است که میزان بخار ورودی به توربین را با توجه به سرعت توربین تنظیم می کند - دریچه های ورود و خروج را نیز گاهی توسط همین گاورنرها فرمان می دهند



محدوده عدم حساسیت زمانی است که طی آن mg هیچ گشتاوری حول θ ایجاد نکند که در این محدوده عملاً گاورنر هیچ فرمانی صادر نمی کند
شرایط همزمانی زمانی است که گاورنر بازه عملکرد نداشته باشد این ناشی از فشار بیش از حد بر روی گاورنر می باشد که سبب عملکرد ناهمانی آن می شود

۴) در آزمایشات ارتعاشات بیجستی رتورها فرض می کنیم مقادیر زیر بدست آمده است همان اینرسی جرخ دسک را بیابید؟

$h = 1020 \text{ mm}$ $n_1 = 1.25$ $n_2 = 36.25$ $t_1 = 4.2 \text{ sec}$ $t_2 = 185 \text{ sec}$

$m = 0.3 \text{ kg}$ $n_1 = \frac{h}{\pi D} \Rightarrow D = 0.259$

$\bar{V} = \frac{2h}{t_1}$ $\omega = \frac{4h}{t_1 D}$ $\bar{V} = 0.48 \text{ m/s}$

$\omega = \frac{4 * 1.02}{4.2 * 0.259} = 3.75 \text{ r/s}$

$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I_B \omega^2 \left(1 + \frac{N_1}{N_2}\right) \rightarrow 0.3 * 9.81 * 1.02 = \frac{0.3}{2}(0.48)^2 + \frac{I_B}{2}(3.75)^2 \left(1 + \frac{1.25}{36.25}\right)$

$I_B = 0.40$

① در شرایط همفرمانی کاورنر Hartnell با بازوی $a=48.5$ چرا $\Delta X_0 = 27 \text{ mm}$ (تغییر طول اولیه قطر) انتخاب شده است؟ ناملاً توضیح دهید و ابیات کنید.

$b = 33 \text{ mm}$ $k = 1.7 \frac{\text{N}}{\text{mm}}$ $r_0 = 53 \text{ mm}$
 $m = 300 \text{ gr}$ $M = 495 \text{ gr}$

شرط همفرمانی
 فشردگی اولیه برابر است با


$$X = \frac{br_0}{a} - \frac{g}{k} \left[\left(\frac{2r_0 m}{b} \right) + M \right]$$

$$= \frac{33 \times 53}{48.5} - \frac{9.81}{1.7} \left[\frac{2 \times 53 \times 0.3}{33} + 0.495 \right] = 27.64 \text{ mm} \approx 27 \text{ mm}$$

① الف) در آزمایش ارتعاشات پیچشی عوامل خطای ناهمسانی را توضیح دهید ب) یک روش عملی برای محاسبه گشتاور اینرسی لختی دیسک را چگونه طرح می کنید؟ ج) اینرسی معادل در یک ارتعاش پیچشی با درجه آزادی چگونه محاسبه می شود

در آزمایش ارتعاشات پیچشی اولین خطا در بدست آوردن زمان توسط ایراتور بود که مخصوصاً با کوچک شدن دیسک این مورد بیشتر نمود پیدا می کند - از دیگر مشکلات تغییر شکل پلاستیک میلگرد از حالت اولیه خودش بر اثر تکرار آزمایش ها بود - خطای دیگر لغزش احتمالی بین فلک ها و میلگرد بود که تاثیر گشتاور پیچشی را کم می کرد

ب) توسط یاسسازی انرژی ها روش زیر را ارائه می کنیم



دیسک را از روی سطح شیبدار رها کرده مدت زمان تا توقف را با کرنومتر می سنجیم فاصلای طی شده توسط دیسک را اندازه گیری می کنیم


$$V_0 - V = at \Rightarrow V_0 = at \Rightarrow a_0 = \frac{V_0}{t}$$

$$X = -\frac{1}{2}at^2 + V_0 t \Rightarrow X = -\frac{1}{2} \left(\frac{V_0}{t} \right) t^2 + V_0 t = -\frac{V_0 t}{2} + V_0 t = \frac{V_0 t}{2} \Rightarrow X = \frac{V_0 t}{2}$$

$$V_0 = \frac{2X}{t}$$

$$E_1 = E_2 \Rightarrow F_f \cdot X = \underbrace{\frac{1}{2} m V_0^2}_{\text{انتقال}} + \underbrace{\frac{1}{2} I \omega^2}_{\text{دوران}} \Rightarrow \frac{m V_0}{t} = \frac{1}{2} m V_0^2 + \frac{1}{2m} I \left(\frac{V_0}{r} \right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{t} = \frac{1}{2} V_0 + \frac{V_0}{2mr^2} I \Rightarrow I = \frac{mr^2(2 - V_0 t)}{V_0 t}$$



$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_e}{k_T}}$$

$$\begin{cases} M_1 = I_1 \ddot{\theta}_1 \rightarrow \ddot{\theta}_1 = \frac{M_1}{I_1} \\ M_2 = I_2 \ddot{\theta}_2 \rightarrow \ddot{\theta}_2 = \frac{M_2}{I_2} \end{cases}$$

$M \propto \theta$

$$M_1 = M_2 = M, \theta = \theta_1 + \theta_2, \dot{\theta} = \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2, \ddot{\theta} = \ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2 \quad (I)$$

$$\xrightarrow{(I)} \frac{M}{I_e} = \frac{M_1}{I_1} + \frac{M_2}{I_2}, \quad \frac{1}{I_e} = \frac{1}{I_1} + \frac{1}{I_2} \rightarrow I_e = \frac{I_1 I_2}{I_1 + I_2}$$

(4) یک مثال کاربردی مرتبط با یکی از آزمایش‌های که انجام داده اید مطرح نموده نحوه عملیات و کاربرد آن و اجزای آن را بیان کنید. یکی از استفاده‌های گاورنرها در موتورهای دیزل به عنوان کنترل کننده دور می‌باشند این گاورنر وظیفه فرمان دادن به پمپ انژکتور را داراست این پمپ انژکتور نیروی لازم برای ستاب اولیه ماشین را تأمین می‌کند. این گاورنرها به دو صورت موجود است

یکی دارای وزنه‌های حوار که نوع رایج آن است این نوع بیشتر در ماشین‌ها با دوپا‌سین استفاده می‌گردد همانند تراکتور یا قایق

دیگری توسط ملش هوا کنترل بر روی موتور انجام می‌رساند در این مدل شانه‌ی کنترل به یک دیافراگم همرمی متصل بوده و توسط ملش موتور شروع به انجام عملیات کنترلی خود می‌نماید

(5) انواع گاورنر را نام برده / گاورنر مناسبی هارتنل چگونه در شرایط ناپایداری قرار می‌گیرد؟ (ج) گاورنرها چه کاربردی در اجزاء

ماشین دارند (د) عدم حساسیت گاورنر را توضیح دهید
 هرگاه یک گاورنر به میزان ناچیزی افزایش سرعت منجر به حرکت وزنه‌ها به شعاع حداقل گردد گاورنر دارای حساسیت بی نهایت بوده و ناپایدار است

- 1) گاورنرهای مکانیکی
- 2) گاورنرهای هیدرولیکی
- 3) گاورنرهای الکتریکی

$$F = mr\omega^2 \Rightarrow m\omega^2 = \frac{F}{r} \quad \left(\frac{dF}{dr} > \frac{F}{r} \right) \text{ شرط پایداری}$$

در هارتنل $F = cr + d$

این سازه را در نظر بگیرید. در این سازه یک فنر با ثابت فنر \$k\$ و یک جرم \$m\$ در نظر گرفته شده است. در این سازه یک فنر با ثابت فنر \$k\$ و یک جرم \$m\$ در نظر گرفته شده است.

$-mg \sin \theta = -T \sin \theta$
 $T = \frac{mg}{\sin \theta}$
 $I_0 = I_G + mh^2 = mk^2 + mh^2$
 $I_G = \frac{1}{12} mL^2 \rightarrow k = \sqrt{\frac{L^2}{12}}$
 $\tan \alpha = \frac{L \sin \theta}{g}$

۱- در آزمون پاندول مرکب Compound pendulums مقدار \$g\$ و \$k\$ را چگونه می‌توانید تعیین کنید؟

۲- نشان دهید که در رابطه \$\omega^2\$ برای کادرنر هارتنل Hartnell صورت زیر است:

$$\omega^2 = \frac{g}{r} \left[\left(\frac{Mg + P}{mg} \right) \left(\frac{b}{2a} \right) - \tan \theta \right]$$

(شکل در پایین صفحه رسم شده است)

۳- کاربرد کادرنرها را در صنعت بنویسید (بازگردنمال) - موضوع عدم حساسیت و شدت انحرافها در کادرنرها را شرح دهید.

۴- در آزمون ارتعاشات بهیسی روتورها فرض کنیم مقادیر زیر در دسترس است. آن‌ها را برای فرکانس طبیعی \$f_n\$ و زمان تناوب \$t\$ محاسبه کنید.

$h = 1020 \text{ mm}$
 $m = 0.3 \text{ kg}$
 $n_1 = 1.25 \frac{r}{\pi d}$
 $n_2 = 36.25$
 $t_1 = 4.2 \text{ sec}$
 $t_2 = 185 \text{ sec}$
 $v = \frac{r \omega}{t}$

۵- خطای عمای آزمون ریزش را نام ببرید و اهمیت هر یک از آن‌ها را شرح دهید.


۶- چهار موضوع بالابند نام کنید و برای آن‌ها آزمون‌ها در صورت‌های مختلف حائز اهمیت است؟
 - خطاهای آزمون بالابند نام کنید و زیاده را بنویسید.
 - محدودیت‌های موجود در آزمون بالابند نام کنید و زیاده را شرح دهید.

۷- برای محاسبه شکل زیر متادرنر \$m_1, m_2, m_3\$ و شعاع مایه‌چرخش \$r_1, r_2, r_3\$ و موقعیت‌ها را در نظر بگیرید. \$e_1, e_2, e_3\$ معلومند.

الف - مطلوبیت جرم \$m_e\$ (جرم معادل) در شعاع \$r_e = 88.9 \text{ mm}\$
 ب - موقعیت زاویه‌ای \$\theta_e\$ (روتور در حال تعادل نامی در زاویه \$\theta_e\$ باشد)

$m_1 = 0.907 \text{ kg}$
 $m_2 = 2.27 \text{ kg}$
 $m_3 = 1.36 \text{ kg}$
 $\theta_1 = 30^\circ$
 $\theta_2 = 80^\circ$
 $\theta_3 = 160^\circ$
 $r_1 = 102 \text{ mm}$
 $r_2 = 127 \text{ mm}$
 $r_3 = 76.2 \text{ mm}$
 $r_e = 88.9 \text{ mm}$
 $m_e = ?$
 $\theta_e = ?$

۸- در رابطه هرتنل کادرنر Hartnell با بازوی \$a\$ و جرم \$m\$ و \$M\$ و شعاع \$r_0\$ و \$r\$ و \$x\$ و \$y\$ و \$P = K(\Delta x + b \sin \theta)\$



موفق باشید
 محبت

سپهسال
تعمیرات توربین از اسطفا، دیاگنوس یا اینسپکشن در تانک مکانیک گویا تا نوبت دانشمندند ۱۳۸۷، ۲۱ ژانویه ۱۳۸۷ وقت یک شب
فقط؟ ع شوال از هفت سوال داده شده پاسخ دهید

۱- در آرایش ارتعاشات به چه عوامل خطای کارزارها ماهر توضیح دهید بچند روش عملی برای محاسبه
تفاوت در آنرسی لغتی دست چپ و راست (طرح بکشید؟) آنرسی معادل در یک ارتعاش به چه روشی با دور و آزار چپ و راست محاسبه
۱- بالابند تانک و دریا میلی لغت یا اینسپکشن چگونه تا سن برش؟ نشانه های عملی عدم توازن را در یک مثال
۲- برای توضیح دهید بچند عوامل که توانسته عدم توازن را در زمان کارکرد لغت یا اینسپکشن بوجود آورند؟ عدم توازن
۳- که سبب های رایج اجزاء یا اینسپکشن می رساند؟
۴- تانک مکانیک را بیان نموده و راهکارها را برای کمینه کردن ارتعاشات مکانیکی مطرح کنید.

۱- در آرایش ارتعاشات چرخ و محور علت عدم واکنش به دور و نوسان را در تانک یا توضیح دهید (در مورد نوسان در یک محور شتاب
فقط - جسم - میسرنگ کند و ستور (در هر دو حالت بدست می آید) بعد چه آزار)
۲- در آرایش لرزش خورشیدی، هنگامه در چرخ دنده داخلی D، رانفل کرده ام، نسبت سرعت چرخ در دور
۳- چرخ خورشیدی ۵ را در آرایش عملی چگونه بدست آوریم؟ روش محاسبه سوزن را نیز توضیح دهید (خورشید شماره ۴)
۴- محدد است ها و نوسان یک لرزش خورشیدی را توضیح دهید چگونگی بیان شماره برای لرزش خورشیدی مطرح نماید.
چرخ دنده داخلی ۲۲

۵- یک مثال کاربردی مرتبه پایین از آرایش های به انجام دادید مطرح نموده، نحوه عملیات و کاربرد اجزای آن
را بیان و تشریح کنید.

۶- انواع کاورنده ها را نام ببرید - ب) گاورنر مکانیک هارنل Hartnell چگونه در شرایط ناایستار
توربین لرزش (ج) کاورنده ها چه کاربردی در لغت یا اینسپکشن دارند؟ (ب) عدم حساسیت کاورنده را توضیح دهید

۱- اندازه θ و k را در آرایش پاندول در یک (از نمودار نتایج عملی) چگونه بدست آوریم؟
عظای های آرایش آونگ مرتب را ذکر کنید - (ج) آونگ مرتب را تعریف کنید

موفق و بهروز باشید
مهندس